



Утверждаю:

Директор ООО «Кудымкарские электрические сети»

А.Е. Бычков

А.Е. Бычков

«24» 08 2018 г.

**АКТ обследования состояния основных средств
ООО «Кудымкарские электрические сети»**

г. Кудымкар

Наименование объекта ВЛ -0,4 кВ. от ТП № 32 построен 1976 года

Местонахождения объекта: ул. Карла Маркса, ул. Герцена. Ул. Свободы, ул. Пушкина, ул. Гоголя. ВЛ -0,4 кВ. от ТП № 32

При осмотре обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

ВЛ- 0,4 кВ. от ТП № 32. 1976 года постройки. На линейных проводах множественные соединения , опоры гнилые.

Состояние объекта на момент проверки:

ВЛ -0,4 кВ. от ТП № 32 построен 1976 года, опоры не обработанные пропиткой, на линейных проводах множественные соединения и сечение не соответствует данным нагрузкам, фидера 0,4 кВ. длинные.

РЕШЕНИЕ: произвести реконструкцию ВЛ -0,4 кВ. частичной заменой опор и провода, требуется дополнительные фидера 0,4 кВ. от ТП № 32 для равномерного распределения нагрузок по бытовым потребителям с внедрением АСКУЭ.

Обследование произвели:

Главный инженер

В.И. Дерябин
_____ Дерябин В.И.

Начальник участка НО и РС

А.А. Отинов
_____ Отинов А.А.

Инженер ПТО

А.В. Лесников
_____ Лесников А.В.

«24» 08 2018 г.



Утверждаю:

Директор ООО «Кудымкарские электрические сети»

А.Е. Бычков

«24» 08 2018 г.

**АКТ обследования состояния основных средств
ООО «Кудымкарские электрические сети»**

г. Кудымкар

Наименование объекта ВЛ -0,4 кВ. от ТП № 43 построен 1987 года.

Местонахождения объекта: ул. Хорошева, ул. Пермская, ул. Кирова, ВЛ -0,4кВ.
от ТП № 43

При осмотре обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

Фидера ВЛ- 0,4 кВ. от ТП № 43 провод не соответствует нагрузкам, опоры гнилые.

Состояние объекта на момент проверки:

ВЛ -0,4 кВ. от ТП № 43 построен 1987 года, опоры не обработанные пропиткой, на линейных проводах множественные соединения и сечение не соответствует данным нагрузкам.

РЕШЕНИЕ: произвести реконструкцию ВЛ -0,4 кВ. заменой опор и провода с внедрением АСКУЭ.

Обследование произвели:

Главный инженер

Дерябин В.И.

Начальник участка НО и РС

Отинов А.А.

Инженер ПТО

Лесников А.В.

«24» 08 2018 г.



Утверждаю:

Директор ООО «Кудымкарские электрические сети»

А.Е. Бычков

« 28 » 03 2018 г.

**АКТ обследования состояния основных средств
ООО «Кудымкарские электрические сети»**

г. Кудымкар

Наименование объекта: Кабельная линия 10кВ фид № 13, 1977 года постройки.

Местонахождения объекта: г. Кудымкар, ул. Конституции, I ввод КЛ - 10 кВ в ТП № 98

При осмотре обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

На А-обр. опорах установлены концевые муфты старого образца, мастичным наполнителем ввод и выход в ТП № 98, проложено два КЛ - 10 кВ. Несколько раз ремонтировали. Опоры № 45 и 46 А-образные деревянные, падает арматура.

Состояние объекта на момент проверки: Износ 100%, не подлежит ремонту, к данной КЛ присоединены социально-значимые объекты (дом престарелых, котельная)

РЕШЕНИЕ: Заменить КЛ - 10 кВ от опоры № 45 ввод в ТП № 98 и выход на опору № 46. Заменить А-обр. опоры № 45 и 46 на железобетонные.

Обследование произвели:

Главный инженер

Дерябин В.И.

Начальник участка НО и РС

Отинов А.А.

Инженер ПТО

Лесников А.В.

« 28 » 03 2018 г.

Перечень оборудования (силовых трансформаторов) с истекшим сроком эксплуатации ООО "КЭС"

Номер ТП	Адрес, объект	Номер ТМ	Мощность	Год выпуска	Состояние оборудования
1	2	3	4	7	9
3	Ул. Свободы-Халтурина	9600	180	1980	Требуется кап.ремонт или замена
8	Кирзавод	3183	400	1977	Требуется кап.ремонт или замена
10	Кирзавод	57196	250	1980	Требуется кап.ремонт или замена
11	Ул. Строителей-Конституции	79666	250	1986	Требуется кап.ремонт или замена
14	Ул. Студенческая	15203	320	1985	Требуется кап.ремонт или замена
15	Пер. Школьный	3620	400	1975	Требуется кап.ремонт или замена
17	Тубдиспансер	15505	250	1964	Требуется кап.ремонт или замена
19	ст.2-го подъема	20444	400	1975	Требуется кап.ремонт или замена
19	ст.2-го подъема	44951	320	1964	Требуется кап.ремонт или замена
25	Котельная теплосети	76037	400	1981	Требуется кап.ремонт или замена
25	Котельная теплосети	63594	400	1981	Требуется кап.ремонт или замена
26	Ул. 50 лет Октября	32108	630	1977	Требуется кап.ремонт или замена
28	Лицей №1	18046	250	1986	Требуется кап.ремонт или замена
30	Общежитие медучилища	22355	400	1980	Требуется кап.ремонт или замена
30	Общежитие медучилища	5650	630	-	Требуется кап.ремонт или замена
034	Драмтеатр Новое ТП	18669	400	1972	Требуется кап.ремонт или замена
35	Ул. Гагарина	1650	400	1989	Требуется кап.ремонт или замена
36	Ул. Лихачева	71001	315	1970	Требуется кап.ремонт или замена
38	Ростелеком, Почта	57131	630	-	Требуется кап.ремонт или замена
38	Ростелеком, Почта	1292	400	1968	Требуется кап.ремонт или замена
40	ул.Свердлова (Многодетны	449	100	1969	Требуется кап.ремонт или замена
41	Пер. Гончарный	15610	160	1972	Требуется кап.ремонт или замена
42	Ул. Хорошева	15658	400	1974	Требуется кап.ремонт или замена
43	Ул. Хорошева	065497	315	1967	Требуется кап.ремонт или замена
44	Ост. Хорошева	861B290	240	1980	Требуется кап.ремонт или замена
45	Маг. №10	051814	160	1975	Требуется кап.ремонт или замена
47	Чугонолитейный завод	29862	250	1964	Требуется кап.ремонт или замена
52	Ул. Хорошева - Набережная	19154	100	1975	Требуется кап.ремонт или замена
54	Ул. Плеханова	44375	320	1964	Требуется кап.ремонт или замена
55	Педучилище	636512	250	1977	Требуется кап.ремонт или замена
56	Ул. Леваневского	273862	400	1985	Требуется кап.ремонт или замена
57	Лесной техникум	1019	400	1974	Требуется кап.ремонт или замена
59	Школа №3	1153197	400	1980	Требуется кап.ремонт или замена
59	Школа №3	1153190	400	1980	Требуется кап.ремонт или замена
61	Ул. Г.К-Пермяков	1133657	250	1987	Требуется кап.ремонт или замена
62	Общежитие ПЛ №2	410074	250	1972	Требуется кап.ремонт или замена
62	Общежитие ПЛ №2	1441	250	1973	Требуется кап.ремонт или замена
63	Ул. Герцена (Уралочка)	1776	250	1973	Требуется кап.ремонт или замена
68	Школа №8	38639	400	1970	Требуется кап.ремонт или замена
68	Школа №8	18179	400	1985	Требуется кап.ремонт или замена
70	Ул. Лихачева (банк Восточн	PBBS	400	1980	Требуется кап.ремонт или замена
71	Ул. Мира	29168	320	-	Требуется кап.ремонт или замена
72	Ветлечебница	872B128	250	1980	Требуется кап.ремонт или замена
73	Пос. Быстрый (на выезде)	341159	250	-	Требуется кап.ремонт или замена

74	Ул. Автозаправочная	1872	250	1994	Требуется кап.ремонт или замена
75	Окр. Больница	4718	400	1984	Требуется кап.ремонт или замена
75	Окр. Больница	12192	630	1973	Требуется кап.ремонт или замена
77	Ул. Нефтяников	22	320	1968	Требуется кап.ремонт или замена
79	Пер. Детский - Гончарова	57184	315	1964	Требуется кап.ремонт или замена
80	Ул. Крупская	10103	400	1973	Требуется кап.ремонт или замена
81	Ул. Песчаная	328	250	1972	Требуется кап.ремонт или замена
82	Ул. Песчаная	1930	560	1964	Требуется кап.ремонт или замена
83	Хлебокомбинат	789070	250	1964	Требуется кап.ремонт или замена
85	Ул. Свердлова	16599	250	1975	Требуется кап.ремонт или замена
87	Ул. Свердлова	35625	315	1975	Требуется кап.ремонт или замена
89	Ул. Свердлова	892Б1202	160	1989	Требуется кап.ремонт или замена
93	ПАТП	7000	400	1978	Требуется кап.ремонт или замена
96	Детская поликлиника	23826	200	1979	Требуется кап.ремонт или замена
96	Детская поликлиника	3362	400	1972	Требуется кап.ремонт или замена
97	д/с №17	798790	160	1980	Требуется кап.ремонт или замена
98	Дом престарелых	861В754	250	1980	Требуется кап.ремонт или замена
98	Дом престарелых	3246	400	1977	Требуется кап.ремонт или замена
100	Ул. Садовая	31229	250	1976	Требуется кап.ремонт или замена
105	Кудымкаррайагропромстр	51001	250	1980	Требуется кап.ремонт или замена
105	Кудымкаррайагропромстр	424365	250	1972	Требуется кап.ремонт или замена
111	Ул. Кутузова	74719	400	1979	Требуется кап.ремонт или замена
119	Военкомат	ЕТАС	400	1975	Требуется кап.ремонт или замена
121	ул.Лугвая	1014170	100	1980	Требуется кап.ремонт или замена
122	М. Пятерочка	325	400	1985	Требуется кап.ремонт или замена
126	д/с п.Быстрый	3463	400	1981	Требуется кап.ремонт или замена
131	База ОПС	153	160	1985	Требуется кап.ремонт или замена
134	КДЦ	ТЕТТ	400	1979	Требуется кап.ремонт или замена
134	КДЦ	4415	400	-	Требуется кап.ремонт или замена
150	ул.В.Онькова	52861	630	1981	Требуется кап.ремонт или замена
151	ул.Промышленная	93717	400	1985	Требуется кап.ремонт или замена

Гл.инженер ООО "КЭС"



Дерябин В.И.

Общество с ограниченной ответственностью
"Монтажник"

г. Пермь ул. Камышинская, 15, 105, ИНН/КПП 5905222810/590801001 Р/сч 40702810300017369700
в АО АКИБ «Почтобанк» г. Пермь, К/сч 30101810400000000705, БИК 045773705,
ОГРН 1025901224766, тел/факс 201-17-12, (34273) 4-73-45, e-mail:electrician59@mail.ru

Исх. № 11 от 27.03.2018г.

Директору ООО «Кудымкарские электрические сети»
Бычкову А.Е.

Коммерческое предложение

ООО «Монтажник» предлагает поставить Вам следующее электрооборудование:
Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 кВ У/Ун-0, Д/Ун-11 2017г. выпуска производства Минского электротехнического завода стоимостью 170000 рублей в том числе НДС.
Трансформатор ТМ-250/10/0,4 кВ У/Ун-0 2017г. выпуска производства Биробиджанского завода силовых трансформаторов стоимостью 150000 рублей в том числе НДС.

Директор



Колесников С.В.

Общество с ограниченной ответственностью
"Монтажник"

г. Пермь ул. Камышинская, 15, 105, ИНН/КПП 5905222810/590801001 Р/сч 40702810300017369700
в АО АКИБ «Почтобанк» г. Пермь, К/сч 30101810400000000705, БИК 045773705,
ОГРН 1025901224766, тел/факс 201-17-12, (34273) 4-73-45, e-mail:electrician59@mail.ru

Исх. № 12 от 27.03.2018г.

Директору ООО «Кудымкарские электрические сети»
Бычкову А.Е.

Коммерческое предложение

ООО «Монтажник» предлагает поставить Вам следующее электрооборудование:
Трансформатор ТМГ-400/10/0,4 кВ У/Ун-0, Д/Ун-11 2017г. выпуска производства Минского электротехнического завода стоимостью 210000 рублей в том числе НДС.
Трансформатор ТМ-400/10/0,4 кВ У/Ун-0 2017г. выпуска производства Биробиджанского завода силовых трансформаторов стоимостью 190000 рублей в том числе НДС.

Директор



Колесников С.В.



Утверждаю:

Директор ООО «Кудымкарские электрические сети»

А.Е. Бычков

«24» 08 2018 г.

**АКТ обследования состояния основных средств
ООО «Кудымкарские электрические сети»**

г. Кудымкар

Наименование объекта: ТП № 4, 1981 года постройки

Местонахождения объекта: г. Кудымкар, ул. Дзержинского

При осмотре обнаружены следующие виды дефектов и неисправностей:

Комплектная трансформаторная подстанция кустарной сборки, внутренний монтаж не соответствует данным нагрузкам, износ 100%.

Состояние объекта на момент проверки:

В данном микрорайоне строятся новые объекты, в т.ч. индивидуальное жилищное строительство, для подключения дополнительных мощностей нет свободных групп.

РЕШЕНИЕ: Заменить КТП-100кВа на КТП-400кВа, разгрузить ТП-32, подключить от разных фидеров.

Обследование произвели:

Главный инженер

_____ Дерябин В.И.

Начальник участка НО и РС

_____ Отинов А.А.

Инженер ПТО

_____ Лесников А.В.

«24» 08 2018г.